Montageanleitung für den Einbau der Frontbeleuchtung für das Modell CAT 13120, Gleichstromversion..



Bild 1



Bild 2

Bild 3

1. **Einsetzen der Metallkotakte in das vordere Drehgestell (Bild 1. und 2.).**
2. **Einsetzen der Metallkontakte in das Bodenteil (Bild 3.).**
3. **Anlöten der Drähte an die Kontakte (Bild 4.).**



Bild 4

HERIS